Institut des Sciences des Plantes de Montpellier
UMR CNRS / INRAE / Institut Agro, Supagro / UM

COMITE TECHNIQUE DE LABORATOIRE – Compte rendu

09/04/2024 9H30 salle 102

Président	Amandine CRABOS
Secrétaire /Trésorier	DUFOUR Cyril
Budget	10 000 €
Participants	Stéphane Mari, Amandine Crabos, Thibaut Perez , Nathalie Berger, Isabelle Chérel, Alexandra Boultif, Valérie Rofidal, Colette Tournaire-Roux, Sandrine Chay, Karen Bertaux, Cyril Dufour, Antoine Martin, Claire Corratgé-Faillie, Sandrine Ruffel

Suivi des points en cours :

- Lyophilisateur : L'achat de la cloche pour le lyophilisateur est impossible car le constructeur a fermé. Thermo a proposé un nouveau devis d'un autre constructeur pour un nouvel équipement, mais compte tenu du coût (10K€), le CTL suggère de différer l'achat jusqu'à ce que l'équipement actuel soit hors service. AQUI et FEROS en sont les principaux utilisateurs.

- Joint du lyophilisateur : Stéphane est en train de contacter des fournisseurs pour le remplacement du joint. À suivre.

- Déplacement des appareils de la pièce 158 : Lionel est en contact avec IATE pour le prêt du lyseur. Le sonicateur doit être déplacé dans la pièce des broyeurs (Claire et Nathalie). KpH ne veut pas récupérer l'étuve dans son laboratoire et propose de la mettre dans la pièce commune 173, ce qui est peu soutenu par le CTL. La proposition est de la placer dans la halle technique bis à la place de l'ancienne armoire à graines.

I) Achat de micro-ondes

Les micro-ondes sont placés sur la liste de souhait, les achats seront discutés au mois de mai.

II) Blouses

Pas de solution pour le moment. La direction et le service des marchés maintiennent la pression sur le fournisseur. Les AP envisagent un appel du côté de l'hygiène et sécurité.

III) Déménagement de l'osmomètre

Il n’y pas d’idée pour le nouvel emplacement. Pour rappel, il faut un endroit avec une régulation de température. Claire discutera avec Carine.

I) Mouvement de matériel

La balance SAME et l'ordinateur ont été déplacés (déclaration sur l'intranet réalisée).

Points Divers :

- Filtre à eau : Rappel de ne pas laver la vaisselle avec l'eau filtrée ni d'utiliser de l'eau chaude avec le filtre.
- Fuite au plafond de la pièce des centrifugeuses au 1er étage : confirmer la réalisation de la réparation et prévoir la remise en état de la pièce.
- Eau milliQ au 2ème étage : Amandine demande confirmation à l'équipe TEL pour la réparation.

Prochain CTL le 14/05/24